

Lydisolasjon i laboratoriet og på byggene

Sound insulation in laboratory and in buildings

Av arkitekt MNAL GUNNAR Ø. JØRGEN

Norges byggforskningsinstitutt

NORGES BYGGFORSKNINGSINSTITUTT



Lydisolasjon i laboratoriet og på byggene

Arkitekt MNAL Gunnar Ø. Jørgen
Norges byggforskningsinstitutt
Forskningsveien 3 b
Oslo 3

UDK 699.844

Bestemmelsene om lydisolasjon i de gamle Byggeforskriftene av 1949 var basert på den enkle regel at skillevegg og gulv mellom leiligheter skulle gis en isolasjon mot luftlyd på 50 decibel. Det var også gitt noen eksempler, blant annet at 1-steins vanlig teglvegg med puss gir 50 dB, og at 15 cm betong med puss gir 51 dB.


På dette grunnlag kunne man regne med å få en akseptabel lydisolasjon i typiske boligblokker; i årene etter krigen var det fremdeles alminnelig med rå-bygg av tunge massive konstruksjoner, det vil si 1-steins teglvegger, og dekker av 15 cm betong med avretningsstop. Det som vi nå kaller flakettransmisjon, gjør lite av seg under slike forhold.

Det er tydelig at talleksemplene i forskriftene kom fra slike laboratorier

hvor målebetingelsene kan likestilles med særlig gunstige bygningsmessige vilkår. Dette gjenspeiler seg også i de tyske normene, som antar at resultatene i bygg vil ligge 2 dB lavere enn i laboratorium.


Under ideelle laboratorievilkår kan imidlertid den nevnte betongveggen eller teglveggen meget vel komme opp i 55 à 58 dB. Dette stemmer med nyere franske undersøkelser, som viser at forskjellen er 5 à 7 dB når det gjelder bygninger med veger og dekker av tung betong.

Men moderne byggmetoder bringer også inn lettere konstruksjoner, for eksempel som fasadevegger eller interne veger. I tillegg til mange fordele har disse også den ulempe at de meget vel kan lede lyden fra rom til rom *forbi* den direkte skilleveggene



Teglsteinveggers lydisolasjon. Tykk strek angir laboratoriemåling, tynne streker gir resultatet av en del målinger i bygg. Stiplet linje er referansekurve; den øverste korresponderer med den laboratoriemålte kurven, den nederste korresponderer med den laveste av de observerte lydisolasjonskurvene i bygg.

Fig. 1. Dobbel teglsteinvegg i spesialutførelse, 20 cm hulrom fylt med rockwool, er målt i Rockwools Laboratorier, Sverige, og ga en meget høy lydisolasjon, med middel-reduksjonstall R_m = 75 dB. Når dobbelveggen har normal utførelse, med 6 cm hulrom uten mine-



ralull, må den nødvendigvis gi lavere isolasjon. Her er den brukt som skillevegg mellom rekkehus. Resultatene har en variasjonsbredde på ca. 10 dB, mens det dårligste resultatet ligger 20 dB lavere enn Rockwool-veggen. (Building Research Station, England. Norges Byggforskningsinstitutt).

Fig. 2. Massiv 1-steins teglvegg målt i Tegelindustrins Ljudlaboratorium, Vallentuna, og samme veggtype i en del etasjeboliger, etter målinger av Lydteknisk Laboratorium, København. Laveste observerte romisolering ligger 12 dB lavere enn laboratorieresultatet.





Fig. 3. Massiv 1-steins teglvegg, pusset på begge sider: a) med flatevekt 430 kg/m², målt i Tegelindustrins Ljudlaboratorium, Vallentuna (Tegel nr. 2, 1966); b) med flatevekt 480 kg/m², målt i Lydteknisk Laboratorium, København (SBI-rapport 39, fig. 146, 1960). Resultatene er innbyrdes motstridende; den tyngste veggene burde gi det beste resultat. Måleresultatene viser at det er ulike flakettransmisjonsforhold i de to laboratorier, eventuelt også at prøveveggene rand-betingelser har vært forskjellige.

mellan rommene. Dermed vil flanke-transmisjonsproblemet slå ut med full styrke.

Følgen er at man ikke lenger kan noye seg med å stille krav til de enkelte veggene og dekkene som danner skille mellom leiligheter. Byggebestemmelser i alle land, også i de reviderte Byggforskriftene som snart kommer hos oss, har nå som det primære et krav til *romisoleringen*, det vil si den effektivt oppnådde luftlydisolasjon mellom leilighetene. Den er et resultat av samspillet mellom alle de elementer som er kombinert og utgjør bygnings-systemet som helhet.

For trinnlydens vedkommende vil kravet tilsvarende gjelde den trinnstøy som reelt oppstår hos nabo, eller om man vil, den effektivt oppnådde trinnlydisolasjon fra leilighet til leilighet.




Gipsplateveggens lydisolasjon. Tykk strek angir laboratoriemåling; tynne streker gir resultatet av en del målinger i bygg. Stiplet linje er referansekurve, den øverste korresponderer med den laboratoriemålte kurven, den nederste korresponderer med den laveste av de observerte lydisolasjonskurvene i bygg.

Fig. 4. En veggtype med dobbelt stolpeverk er målt i Akustisk Laboratorium, Trondheim (rapport LBA 63, 1966). Samme veggtype er også målt i kontorbygg; den håndverksmessige utførelsen var så god som man kan vente å få

Det blir da ikke lenger så enkelt å planlegge lydisolasjonen, å forutsi hvilken effektiv isolasjon som vil bli resultatet i den ferdige bygningen. Resultatet vil avhenge av: 1) de lydisoleringene egenskapene hos den vegg- eller dekketypen som danner det direkte skille mellom rommene; 2) egenskapene hos de tilstøtende interne veggene og dekkene; 3) egenskapene hos den tilstøtende fasadekonstruksjon; 4) forholdet mellom den direkte skilleflatens areal og volumet av det tilstøtende mottagerrom; 5) etterklangstiden i mottagerrommet; 6) lufttettheten i skjøten mellom skilleflaten og flankeelement; 7) utedkommende lydoverføring via gjennomgående kanaler, rør o. l.; 8) den håndverksmessige utførelse av konstruksjonene; og der til når det gjelder trinnlydisolasjon:

9) valg av et hensiktsmessig mykt sjikt under flytende gulv eller gulvbelegg; og for gulvbeleggs vedkommende: 10) valg av en limtype som ved herdning ikke får det myke sjiktet til å stivne.

Som figurene viser, vil den effektivt oppnådde lydisolasjon ligge betydelig lavere enn hva skillekonstruksjonen kan gi når den måles under absolutt ideelle forhold, det vil si i et laboratorium hvor ingen flanketransmisjon og ingen luftlekkasje mellom rommene skal være mulig. Forskjellen kan være av storrelsesorden 20 dB eller mer; særlig kan den være stor når lette elementer deltar som hoved- eller flankelement. Men også luftlekkasjer og kanal-overføring gir ofte store utslag, spesielt for lyd av høye frekvenser, diskanttoner.



den i praksis. Laveste observerte romisolering ligger 18 dB lavere enn laboratorieresultatet. Forskjellen skyldes dels flanketransmisjon, dels de utetthetene som vanligvis forekommer langs veggens kanter når den monteres i bygg. Luftlekkasjene gir særlig stort isolasjons-tap for lyd av høye frekvenser. (Norges Byggforskningsinstitutt).

torieresultatet. (Norges Byggforskningsinstitutt).

Fig. 6. Laboratorieveggen på de to forrige figurer er sammenliknet med en rekkehushegg som reelt er betydelig bedre, fordi den har større plateavstand og gunstigere flanketransmisjonsforhold; ved god utførelse er det et minimum av bygningsmessig kontakt mellom de to sider av rekkehusheggen. I beste fall er den oppnådde romisolering på høyde med laboratorieresultatet, i ugunstigste fall er resultatet 9 dB lavere. (Norges Byggforskningsinstitutt).

Det ser da kanskje ut som en halslös gjerning å ville profetere om lydisoleringen i hvert enkelt tilfelle, når man står overfor et system med 10 variable av mer eller mindre ubestemt karakter. Men vi er tross alt ikke helt uten holdepunkter.

En enkel og primitiv utvei er å se på måleresultatene for et større antall eksemplarer av én og samme konstruksjon i praksis. I figurene er noen få eksempler angitt; og Byggforskningsinstituttet vil publisere et større utvalg av konsentrerte måledata, samlet fra faglitteraturen og egne målinger.

For å få et holdepunkt kunne man for eksempel si at hvis 75 % av resultatene fra praksis oppfyller normkravet, bør konstruksjonstypen normalt ansees som godkjent. Hvis 50 %

har vært akseptable, må typen bare brukes etter omhyggelig planlegging; flankelementene må velges med omhu, og utførelsen på plassen kontrolleres fortlopende. Hvis bare 25 % av resultatene fra praksis har tilfredsstilt normkravet, må konstruksjonstypen studeres nøyne og forbedringer finnes, hvis den senere skal godkjennes generelt.


Et nærmere eftersyn av de nevnte 10 bud viser at punktene 4–5 gjelder eksakte egenskaper ved rommene; innflytelsen av dem kan beregnes direkte.

Punktene 1–3 dreier seg om de omgivende veggene og dekkene. Innflytelsen av dem er for det første avhengig av deres spesifikke lydisolerende egenskaper, som kan studeres i laboratorium eller ved måling i bygg under gunstige bygningsmessige for-

hold; og den er for det annet avhengig av elementets plass i lydoverføringsveien fra rom til rom.


Den direkte skilleflaten mellom rommene settes i tvungne bøyesvingninger ved påvirkning av luftlydbølgene i senderrommet, og avstråler svakere lydbølger i luften på den andre siden, i mottagerrommet. Her har vi som regel den største andel av lydoverføringen mellom rommene.

Men lydnivået i mottagerrommet får også et tilskudd via flankene. Likesom skilleflaten vil også de flankerende veggene og dekkene i senderrommet settes i tvungne bøyesvingninger ved påvirkning av luftlydbølgene i senderrommet. Svingningene dempes når de passerer et «knutepunkt» hvor to konstruksjoner støter sammen, fortsetter som fri bøyesvingninger på den andre



Montasjeveggers lydisolasjon. Tykk strek angir laboratoriemåling; tynne streker gir resultatet av en del målinger i bygg. Stiplet linje er referansekurve; den øverste korresponderer med den laboratoriemalte kurven, den nederste korresponderer med den laveste av de observerte lydisolasjonskurvene i bygg.

Fig. 7. Helt identiske gipsplatevegger med enkelt stolpeverk er målt i laboratorium ved Fysisk Institutt, Oslo, og i kontorbygg av Norges Byggforskningsinstitutt. Laveste observerte romisolering ligger 11 dB lavere enn laboratorie-



resultatet. Det er tydeligvis luftlekkasjer av lyd ved høye frekvenser som er årsak til de store isolasjons-tap. Den håndverksmessige utførelsen var så god som man kan vente å få den i praksis, men monteringssystemet gjør det vanskelig å få god tetting mellom gipsplatene og stolpeverket.

Fig. 8. Helt identiske stålplatevegger med enkelt stolpeverk er målt av de samme institusjoner som nevnt i forrige figur. I ugunstigste fall er det 11 dB forskjell mellom oppnådd romisolering og laboratorieresultat.




Fig. 9. Helt identiske stålplatevegger med dobbelt stolpeverk er målt av de samme institusjoner som nevnt i de to foregående figurer. Den oppnådde romisolering ligger 20 til 23 dB lavere enn laboratorieresultatet. Sammenlignet med enkelveggen i fig. 8 er isolasjonen litt bedre ved lave frekvenser. Ved høye frekvenser er det imidlertid luftlekkasjene som setter en grense for lydisoleringen. I dette tilfelle har derfor dobbelveggen ikke gitt bedre resultat enn enkelveggen.

siden av knutepunktet, og avstråles som luftlyd i mottagerrommet, med en styrke som avhenger av konstruksjonens strålingsdempning og av størrelsesforholdet mellom flatene i mottagerrommet.

I tillegg til den direkte skilleflaten vil det normalt være 12 flaketransmisjonsveier, og hver av dem gir en lydoverføring av forskjellig styrke for hvert av de normerte frekvensområdene.

En beregning av den samlede lydoverføring kan i prinsippet databasehandles. Slike detaljerte beregninger i en bygning med hensyn til alle randvilkår, er dog ennå ikke mulige, og av to grunner. Dels fordi det teoretiske grunnlaget idag ikke tilslater en fullstendig teoretisk behandling, dels fordi detaljbehandlingen


ville være økonomisk uggjennomførlig bortsett fra spesialbygninger (Ingeomansson).

Forskjellen mellom den effektivt oppnådde lydisolasjon og det laboratoriemalte lydredusjonstall for hovedskilleflatene vil ifølge professor Ingeomansson være minst 4 dB og kan ofte være mer. Teoretiske studier og laboratorieundersøkelser pågår stadig, og vil utvilsomt med tiden gjøre det mulig for oss i byggefaget å foreta en tilnærmet beregning av den oppnåelige lydisolasjon for varierende konstruksjons-kombinasjoner.

Til slutt gjenstår de ovennevnte punktene 6—10 som gjelder arkitekten og konsulentens planlegging, eller den håndverksmessige utførelsen som entreprenøren er ansvarlig for. Her ligger det en rekke muligheter til å


spolare fullstendig den lydisolasjon som er forutsatt. Når det leilighetsvis kan observeres en forskjell på inntil 20 dB mellom hovedkonstruksjonens laboratorietall og resultatet i bygningen, vil en betydelig del av forskjellen skyldes svikt på den bygningsmessige sektor.

Byggefaget må altså selv være medansvarlig for den lydisolasjon som oppnås i praksis. Man kan ikke ta frem en tabell over lydisolasjonsverdier, og følge pekefingeren nedover inntil man treffer et tall som tilfredsstiller Byggforskriftenes krav. Vi må forstå hva en bygningsakustisk laboratoriemåling innebærer. Resultatet av en slik måling uttrykker eksakt og konsist de teoretiske lydisolasjonsmessige egenskaper hos en konstruksjon, slik de gir seg uttrykk under de ideelle betingelser som skal være til-



Prøveveggens montering i laboratoriet kan være avgjørende for måleresultatet. Fig. 10 gjelder en vegg av sponplater på dobbelt stolpeverk med 10 cm steinull i hulrommet. Fig. 11 gjelder en vegg på dobbelt stolpeverk hvor den ene veggssiden består av en sponplate, mens den andre veggssiden består av to sponplater sammenlimt med en 2 mm blyplate imellom; veggens hulrom har 7 cm glassvatt. (Akustisk Laboratorium, Trondheim, rapport LBA 63, 1966).

Fig. 10. Prøveveggen er plassert på forskjellig måte i forhold til den fugen som gir bygningsmessig adskillelse av



målerommene: a) prøveveggen er anbragt på senderrom-siden, b) prøveveggen er anbragt på mottakerrom-siden, c) prøveveggen er plassert slik at den dekker over fugen mellom målerommene. Når resultatene vurderes i forhold til de korresponderende referansekurvene, er det 5 dB forskjell mellom beste og dårligste måleresultat.

Fig. 11. Tettingen langs prøveveggens kanter er utført forskjellig: d) en treliste med to neopren-lister på én veggside, og en treliste med to myke gummilister på den andre veggssiden; e) en treliste med to neopren-lister på én veggside,

og en treliste uten ekstra tetting på den andre veggssiden; f) en treliste uten ekstra tetting på hver veggside. Prøveveggen er i alle tilfelle anbragt på mottakerrom-siden i forhold til fugen mellom målerommene. Vurdert i forhold til de korresponderende referansekurvene er det 8 dB forskjell mellom beste og dårligste måleresultat. — Det fremgår således av fig. 10 og fig. 11 at varirende montering av prøveveggen i laboratorium kan influere på måleresultatet slik at forskjellene summerer seg opp til en størrelsesorden ca. 13 dB.

stede i et laboratorium; men disse betingelsene forekommer ikke på noen måte i et bygg.

Teoretiske studier og laboratoriefor-
søk i mange land er grunnlaget for de
resultater som bygningsakustikken har
nådd frem til. Laboratoriemålinger er
alltid uunnværlige, for eksempel når
det gjelder å studere virkningen av
detaljforandringer i en konstruksjon.
Men laboratoriekjøpfolkene er ennå langt
fra å ha kontroll over målebettingelsen
i sine laboratorier. Det medfører blant
annet at standardkonstruksjonene, så

som en 15 cm betongvegg eller en
1-steins teglvegg, gir resultater som
varierer med opp til 8 dB fra labora-
torium til laboratorium.


Det er derfor risikabelt for oss i
byggefaget å anvende laboratoriemål-
linger ukritisk. Ved publisering burde
de uttrykkelig oremerket som sådanne,
hvis det da i det hele tatt er på sin
plass å distribuere måleresultater av
denne art utenfor spesialistenes krets.
Formålet med dem er kun å danne
grunnlaget for videre forskningsvir-
ksamhet.

Litteratur:

Josse, R. et Plagnol, R.: *Les diffé-
rences entre les isolements acoustiques
réels et les mesures de laboratoire.*
Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment, Cahier 748, 1967.

Ingemansson, Stig: *Beräkning av
ljudisoleringen i en byggnad.* Rapport
til Statens Råd för Byggnadsfors-
ning, SBR, 1967.


Jørgen, G. Ø.: *Calculation of sound
insulation on the basis of laboratory
data.* IV. Budapesti Akusztikai Kon-
ferencia, 1967.



Massivdekkers trinnlydisolasjon. Tykk
strek angir laboratoriemåling, tynnere,
strek gir resultatet når et dekke måles
under vanlige bygningsmessige forhold.
Stiplete linjer er referansekurver.

Fig. 12. Massivdekket med vinyl-filt-
belegg er målt i Akustisk Laboratorium,
Trondheim. Prøvedekket er innstøpt i en
ramme av vinkeljern, og er med mel-
lomlag av porolon opplagt på en av-
skåret l-bjelke som er innstøpt langs
kanten av prøveåpningen. Fugen er dyt-
tet med steinull, og mager mørtel er
innstøpt på toppen. Til sammenlikning
er undersøkt et dekke under bygnings-
messige forhold, innstøpt på vanlig
måte i bygningens veggger som er av
lettbetong (Norges Byggforskningsinsti-
tutt). Gulvbelegget på begge dekket er
tatt av samme rull og limt med samme
limtype.

Vurdert i forhold til referansekurvene
gir laboratoriudedkket 10 dB **dårligere**
trinnlydisolasjon enn det faststøpte dekk-



ket. Betongplaten er i første tilfelle
4 cm tynnere; det betyr ca. 4 dB lavere
trinnlydisolasjon. Resten av differansen,
ca. 6 dB, skyldes innspenningsforhol-
dene; i en vanlig bygning vil en større
del av trinnlydenergien i dekket bli
overført til nabokonstruksjonene og av-
dempet ved spredning utover i byg-
ningen.

De to trinnlydkurvene har meget for-
skjellig form; av laboratoriukurven kan
man ikke slutte seg til hvorledes trinn-
lydkurven i et vanlig bygg vil se ut.

Mens en laboratoriemåling alltid gir
bedre resultat enn en feltmåling når
det gjelder luftlydisolasjon, har vi her
for trinnlydens vedkommende det om-
vendte forhold at laboratoriemålingene
gir dårligere resultat enn måling i bygg.

Fig. 13. De to prøvedekkene er her
forsynt med samme sort linoleum-kork-
belegg. Vurdert i forhold til referanse-
kurvene gir laboratoriudedkket 5 dB **dår-
ligere** trinnlydisolasjon enn det fast-




Fig. 14. Trinnlydkurver for et 14 cm
standard rå-dekke, observert i fire for-
skjellige laboratorier: a) Gösele, Institut
für technische Physik, Stuttgart (Schallschutz
von Bauteilen, 1960), b) Gösele, Institut
für technische Physik, Stuttgart (Messergebnisse,
November 1957). c) Ingerslev, Lydteknisk Laboratorium,
København (SBI-rapport 39, fig. 40,
1960). d) Krokstad, Akustisk Laborato-
rium, Trondheim (Rapport LBA 53, 1966).

Kurvene er stort sett parallele; men
de observerte trinnlydnivåene varierer
med ca. 8 dB. Forskjellen skyldes bl. a.
at laboratoriernes flanketransmisjonsfor-
hold er forskjellige, at opplagringen i
prøveåpningen gir forskjellig overføring
av strukturlyd, og at prøvedekkene ikke
har nøyaktig samme overflatehardhet i
alle tilfelle.

Særtrykk fra «Bygg» nr. 8–9 1968

Omslaget trykt i J. Petlitz Boktrykkeri (Rolf Rannem), Oslo